

Nous fournissons des mises à jour logicielles pour améliorer votre expérience d'utilisation de nos appareils.

Cette mise à jour couvre les corrections de bugs et les améliorations de performances. La version du micrologiciel de la caméra Blink Outdoor 4 est en cours de mise à jour de la version 13.42 à 13.43. La taille de cette mise à jour est de 1 537 Ko. L'impact sur le stockage, la RAM et la durée de vie de la batterie n'est pas applicable.