

Reparatur-Zertifikat



KUNDEN-INFORMATION

Name
Kunde Mustermann

Strasse
Musterstrasse 1

Ort *PLZ*
Musterort 88888

Telefon
08881 / 8881

REPARATUR-INFORMATION

Datum
06.03.2009

Rechnung-Nr.
700552

Reparaturauftrag-Nr.
103016

Lackierer-Nr. / Name

LACKSYSTEM Gemäß DuPont Produktsystem-Übersicht
keine Angabe

FAHRZEUG-INFORMATION

Baujahr / Marke
01.07.1988 / Audi

Modell
A2 1.4l

Amtliches Kennzeichen
XX-YY 404

Fahrgestell-Nr.
WAUZZZ44ZJN248511739

WERKSTATT-INFORMATION

Name
Musterwerkstatt

Strasse
Werkstatt-Str. 4-6

Ort *PLZ*
Musterort 88888

Telefon
08882 / 9998

Einzelheiten zur Reparatur
Ausbesserung Kotflügel vorne links

WERKSTATT UNTERSCHRIFT

Unterschrift / Name

EINVERSTANDEN

Datum / Unterschrift des Kunden

LTW Garantie	Datum der Reperaturlackierung / Datum der Jahresinspektion	Name / Unterschrift des Lackierers
<i>Erstes Jahr</i>	06.03.2009 / 06.03.2009	
<i>Zweites Jahr</i>		
<i>Drittes Jahr</i>		
<i>Viertes Jahr</i>		
<i>Fünftes Jahr</i>		
<i>Sechstes Jahr</i>		
<i>Siebtes Jahr</i>		
<i>Achtes Jahr</i>		
<i>Neuntes Jahr</i>		
<i>Zehntes Jahr</i>		